



REPUBLIKA E SHQIPËRISË

**AUTORITETI PORTUAL Durrës
DIVIZIONI LIGJOR DHE ADMINISTRATËS**

Nr. _____ Prot.

Durrës, më ____/____/2026

**FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT, PAS PUBLIKIMIT TË TË CILIT
FILLOJNË AFATET E ANKIMIMIT**

[Data]

Drejtuar:

Operatorit Ekonomik (OE) ☒ “AMEL INVEST” SHPK me NIPT L32005501M me adresë:
Diber, Bulqize, Fshati vajkal Nr 1 Nr. pasurie 2310, Zone Kadastrale 3694, volumi 10, faqe 116

Ose

Bashkimit të Operatorëve Ekonomikë (BOE) ☐

[Emrat, Nipt-et, % përkatëse dhe adresat e anëtarëve të BOE]

- OE/BOE me nënkontraktor

PO ☐ **JO** ☒

Nëse po, të jepen dhënat _____

(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

-OE/BOE me Subjekt Mbështetës:

PO ☐ **JO** ☒

Nëse po, të jepen dhënat: _____

[Emrat, Nipt-et, përkatëse dhe adresat]

Tipi i Kontratës: Msl

Lloji i Procedurës së prokurimit: Procedure e Hapur -Mbi kufirin e larte minetar

Numri i Procedurës / referenca e Lotit: REF-89036-06-05-2026

Përshkrimi i shkurtër i kontratës: **Marrëveshjes Kuadër:** “Blerje pjese kembimi per mekanizmat portual”,

Data e Publikimit të Njoftimit të Kontratës në SPE: 08.06.2026

Data e Publikimit të Njoftimit të Kontratës në Buletin e Njoftimeve Publike:: Buletini Nr. 39 datë 15 Qershor 2026

KRITERET E PËRZGJEDHJES SË FITUESIT:

- oferta ekonomike më e favorshme bazuar në kosto ☐
- oferta ekonomike më e favorshme bazuar në çmim ☒

Me anë të këtij Formulari ju informojmë se, në këtë procedurë/lot kanë marrë pjesë, Ofertuesit e mëposhtëm me këto vlera përkatëse të ofruara:

Operatori Ekonomik “2AS Invest ” NIPT M11803504B me ofertë ekonomike në vlerën 78,600,000 (Shtatedhjetë e tete milion e gjashtëqind mijë) lekë pa TVSH.

Operatori Ekonomik Hydropower” Sh.p.k NIPT K51828006W me ofertë ekonomike në vlerën 69.498.574,98 (Gjashtedhjetë e nente milion e katërqind e nentedhjetë e tete mijë e pesëqind e shtatëdhjetë e katër, presje nentedhjetë e tete) lekë pa TVSH.

Operatori Ekonomik AMEL INVEST” NIPT L32005501M. me ofertë ekonomike në vlerën 70.490.150(Shtatedhjetë milion e katerqind e nentedhjetë mijë e njeqind e pesedhjetë) lekë pa TVSH.

Nga pjesëmarrësit janë skualifikuar, Ofertuesit e mëposhtëm:

1. “2AS Invest ” NIPT M11803504B me ofertë ekonomike në vlerën 78,600,000 (Shtatedhjetë e tete milion e gjashtëqind mijë) lekë pa TVSH.

OE/BOE me nënkontraktor

PO ☐ JO ☒

Nëse po, të jepen dhënat _____

Në dokumentacionin e paraqitur nga ky operator, KVO ka evidentuar mangësite si me poshte:

1- Pas verifikimit teknik të mostrave të dorëzuara,u konstatua se mostrat për artikullin e mëposhtëm:

Zinxhir mbajtës kabllorsh plastik me Nr.pjesë 2M05-00004;

nuk plotëson specifikimet teknike të kërkuara nga Autoriteti Kontraktor dhe nuk ka përputhshmëri me pjesën e kërkuar objekt prokurimi.

Referuar kërkesës së përcaktuar në DST, verifikimi i mostrave evidentoi se Zinxhir mbajtës kabllorsh plastik nuk është në përputhje me specifikimet teknike të kërkuara nga Autoriteti Kontraktor. Në përputhje me DST, dorëzimi i mostrave që nuk plotësojnë specifikimet teknike përbën kusht skualifikimi.

2- Operatori ekonomik nuk përmbush kriterin e përcaktuar në pikën 2.3.1 të Dokumenteve Standarde të Tenderit, pasi nuk provon realizimin e furnizimeve të ngjashme në vlerën minimale prej 40% të fondit limit. Dokumentacioni i paraqitur përfshin furnizime të cilat nuk kanë natyrë dhe kompleksitet të ngjashëm me objektin e kësaj procedure, që është "Blerje pjesë këmbimi për mekanizmat portualë".

Kontratat e paraqitura nga operatori ekonomik kanë si objekt furnizimin me materiale elektrike për instalime elektrike te infrastruktures civile, të cilat i përkasin një fushe tjetër teknike dhe nuk mund të konsiderohen furnizime të ngjashme me pjesët këmbimi për mekanizmat portualë. Për rrjedhojë, ato nuk provojnë përvojën e kërkuar për furnizime me të njëjtën natyrë, kompleksitet dhe karakteristika teknike si objekti i prokurimit.

Për sa më sipër, operatori ekonomik nuk përmbush kërkesën e përcaktuar në pikën 2.3.1 të Dokumenteve Standarde të Tenderit për realizimin e furnizimeve të mëparshme të ngjashme në masën e kërkuar.

3- Pas shqyrtimit të dokumentacionit teknik të paraqitur nga operatori ekonomik, u konstatua se për artikujt e mëposhtëm nuk plotësohen specifikimet teknike të kërkuara në Dokumentet e Tenderit, si vijon:

4) Operatori ekonomik ka ofertuar Akopjatorin e pompave modelin AM480, nuk ka ofertuar variantin e kërkuar nga Autoriteti Kontraktor. Variantet e modelit AM480 ndryshojnë ndërmjet tyre për sa i përket konfigurimit të strehimit (SAE), tipit dhe profilit të boshtit hyrës (spline/keyed shaft), numrit dhe konfigurimit të daljeve/hyrjeve, tipit të fllanxhës së montimit, si dhe karakteristikave funksionale shtesë (si boshti kalues dhe pompa e qarkullimit të vajit). Për rrjedhojë, ofertimi vetëm i modelit AM480 nuk provon përputhshmërinë me variantin dhe specifikimet teknike të kërkuara nga Autoriteti Kontraktor.

8) Nuk plotësohen specifikimet teknike për motorin elektrik, pasi modeli i ofertuar DRN132S4 nuk përmban të gjitha kërkesat e përcaktuara nga Autoriteti Kontraktor. Nga të dhënat teknike të paraqitura nuk rezulton që motori të jetë i pajisur me mbrojtje termike , enkoder dhe frenë, siç është kërkuar në specifikimet teknike. Për rrjedhojë, motori i ofertuar nuk është në përputhje të plotë me kërkesat teknike të përcaktuara.

13) Nuk plotësohen specifikimet teknike për sensorin e nivelit të karburantit, pasi është ofertuar modeli SL2TIA, por në ofertën teknike dhe në dokumentacionin teknik të paraqitur nuk përcaktohet gjatësia e sondës dhe as gjatësia e matjes së nivelit. Në katalog përcaktohet vetëm gjatësia maksimale e sondës, duke mos u bërë e qartë konfigurimi konkret dhe modeli i saktë që do të ofrohet.

28) Nuk plotësohen specifikimet teknike për turbokompresorin, pasi nga verifikimi i ofertimit dhe dokumentacionit teknik të paraqitur rezulton se turbokompresori i ofruar nuk përputhet me numrin e pjesës dhe specifikimet teknike të kërkuara nga Autoriteti Kontraktor. Referuar katalogut të ngarkuar në SPE si pjesë e specifikimeve teknike, produkti i ofertuar nuk korrespondon me artikullin e kërkuar.

33) Nuk plotësohen specifikimet teknike për zinxhirin metalik, pasi produkti i ofertuar RS12B-LM-1, sipas katalogut teknik të paraqitur, përcakton vetëm karakteristikat standarde të zinxhirit (dimensionet dhe parametrat mekanikë), por nuk përcakton gjatësinë konkrete të zinxhirit dhe konfigurimin e tij për montim. Për rrjedhojë, nuk evidentohet që artikulli i ofertuar përputhet me kërkesën për zinxhir me gjatësi të përcaktuar dhe të gatshëm për aplikimin e kërkuar nga Autoriteti Kontraktor.

37) Nuk plotësohen specifikimet teknike për zinxhirin mbajtës të kabllove për lëvizje, pasi dokumentacioni teknik i paraqitur përcakton vetëm karakteristikat standarde të zinxhirit, si dimensionet dhe parametrat teknik, por nuk përcakton gjatësinë konkrete të zinxhirit dhe konfigurimin e tij për montim, sipas kërkesës së Autoritetit Kontraktor. Për rrjedhojë, nuk mund të verifikohet që produkti i ofertuar përputhet me artikullin e kërkuar, i cili është zinxhir mbajtës kabllor me gjatësi të përcaktuar dhe i gatshëm për montim.

39) Kodi i deklaruar në ofertën teknike për sensorin e presionit nuk mundëson identifikimin e qartë të produktit të ofertuar. Në ofertën teknike është deklaruar modeli MBS200, ndërsa dokumentacioni teknik i paraqitur i referohet serisë MBS 8200, e cila përfshin variante të ndryshme konfigurimi. Në dokumentacionin teknik nuk është përcaktuar se cili prej këtyre varianteve do të ofrohet, duke mos mundësuar identifikimin e saktë të produktit dhe verifikimin e përputhshmërisë së tij me kërkesat e Autoritetit Kontraktor.

43) Nuk plotësohen specifikimet teknike për valvulën e drejtimit Orbitrol, pasi produkti i ofertuar nuk përputhet me konfigurimin teknik të kërkuar nga Autoriteti Kontraktor. Nga krahasimi i karakteristikave teknike rezulton se valvula e ofertuar ka zhvendosje volumetrike dhe parametra funksionale të ndryshëm nga kërkesa e Autoritetit Kontraktor, duke mos garantuar të njëjtën sjellje dhe përputhshmëri me sistemin hidraulik të drejtimit. Gjithashtu, ndryshimet në përmasat konstruktive nuk lejojnë zëvendësim direkt me komponentin e kërkuar.

54) Nuk plotësohen specifikimet teknike për akumulatorin, pasi është ofertuar vetëm modeli bazë SB330, pa u përcaktuar kodin e plotë të produktit. Për rrjedhojë, nuk përcaktohen volumi nominal i akumulatorit, konfigurimi i lidhjeve hidraulike, lloji i valvulës dhe mënyra e shkarkimit (Manual Discharge ose Solenoid Operated and Manual Discharge), elementë teknikë të domosdoshëm për identifikimin e saktë të produktit dhe verifikimin e përputhshmërisë së tij me kërkesat e Autoritetit Kontraktor. Për këtë arsye, nuk mund të vërtetohet se produkti i ofertuar përputhet me artikullin dhe specifikimet teknike të kërkuara nga Autoriteti Kontraktor.

59) Nuk plotësohen specifikimet teknike për sensorin e spreaderit, pasi është ofertuar një sensor kapacitiv, ndërkohë që është kërkuar sensor induktiv. Gjithashtu, sensori i ofertuar ka trup prej materiali PBT (plastik), ndërsa kërkohet sensor me trup metalik, i cili siguron mbrojtje më të lartë mekanike ndaj goditjeve, rezistencë më të madhe në kushte pune të rënda dhe jetëgjatësi më të lartë. Për rrjedhojë, produkti i ofertuar nuk përputhet me specifikimet teknike të përcaktuara nga Autoriteti Kontraktor.

62) Nuk plotësohen specifikimet teknike për sensorin e temperaturës së transmisionit, pasi karakteristikat teknike të sensorit të ofertuar tregojnë se ai aktivizohet në temperaturën 37.8°C, ndërkohë që sensori i kërkuar aktivizohet në temperaturën 121°C. Për rrjedhojë, sensori i ofertuar do të gjeneronte alarm të temperaturës në një vlerë shumë më të ulët se ajo e kërkuar, duke mos garantuar funksionimin korrekt të sistemit të monitorimit të temperaturës së transmisionit. Gjithashtu, sensori i ofertuar është i pajisur me lidhje elektrike të tipit Wire Leads 6", ndërsa është kërkuar lidhje 1/4" Spade Connection, çka përbën mospërputhje me specifikimet teknike të kërkuara nga Autoriteti Kontraktor.

75) Nuk plotësohen specifikimet teknike për valvulën ndërruese elektromagnetike, pasi valvula e ofertuar është e pajisur me konektor elektrik të tipit ISO 4400 (DIN 43650), ndërsa është kërkuar konektor i tipit Deutsch (DC Only). Për rrjedhojë, produkti i ofertuar nuk përputhet me kërkesat teknike të Autoritetit Kontraktor, pasi konfigurimi i lidhjes elektrike është i ndryshëm dhe nuk garanton përputhshmërinë me instalimin ekzistues.

79) Nuk plotësohen specifikimet teknike për valvulën ndërruese elektromagnetike, pasi nga verifikimi i dokumentacionit teknik rezulton se konfigurimi i valvulës së ofertuar nuk përputhet me kërkesat e përcaktuara nga Autoriteti Kontraktor. Mospërputhjet lidhen me konfigurimin e housing/cavity, materialin e trupit të valvulës dhe tipin e konektorit elektrik, ku është ofertuar ISO 4400 DIN 43650 në vend të Deutsch (DC Only) të kërkuar. Për rrjedhojë, produkti i ofertuar nuk garanton përputhshmëri me sistemin ekzistues dhe nuk plotëson specifikimet teknike të kërkuara.

80) Nuk plotësohen specifikimet teknike për valvulën ndërruese elektromagnetike, pasi në ofertën teknike dhe në dokumentacionin teknik të paraqitur nuk përcaktohen karakteristikat kryesore të produktit të ofertuar, përfshirë tipin e seals, tensionin e punës (DC power supply) dhe tipin e konektorit elektrik. Mungesa e këtyre të dhënave nuk mundëson verifikimin e përputhshmërisë së produktit të ofertuar me kërkesat teknike të Autoritetit Kontraktor dhe me pajisjet ekzistuese.

81) Nga verifikimi i dokumentacionit teknik rezulton se kodi i ofertuar SBV11-8-C përfaqëson vetëm identifikimin bazë të valvulës dhe nuk përcakton konfigurimin e plotë të produktit. Sipas skemës së kodifikimit të prodhuesit, identifikimi i plotë i valvulës kërkon përcaktimin e elementëve shtesë të konfigurimit, të cilët lidhen me karakteristikat konstruktive dhe funksionale të saj, si tipi i guarnicionit, materiali i housing, konfigurimi i portave, tipi i konektorit elektrik, tensioni dhe konfigurimi i bobinës. Për rrjedhojë, kodi i ofertuar SBV11-8-C nuk plotëson specifikimet teknike të kërkuara nga Autoriteti Kontraktor, pasi referuar skemës së kodifikimit të prodhuesit nuk identifikon një konfigurim të plotë dhe të përcaktuar të valvulës, duke mos mundësuar verifikimin e përputhshmërisë së produktit të ofertuar me kërkesat teknike.

102) Nuk plotësohen specifikimet teknike për setin e guarnicioneve të cilindrit hidraulik, pasi seti i ofertuar me kod S.43106 nuk përputhet me konfigurimin e kërkuar të setit 2H02-00041. Nga verifikimi i dokumentacionit teknik rezulton se nuk përcaktohen dhe nuk përputhen elementët përbërës të setit, sasisë e tyre, konfigurimi i guarnicioneve dhe dimensionet përkatëse të permistopave të cilindrit hidraulik. Për rrjedhojë, seti i ofertuar nuk garanton përshtatshmërinë dhe përputhshmërinë me cilindrin hidraulik.

për rrjedhojë, **KVO vendosi të skualifikoje këtë ofertë.**

2.Hydropower” Sh.p.k NIPT K51828006W me ofertë ekonomike në vlerën 69.498.574,98 (Gjashtedhjetë e nente milion e katërqind e nentëdhjetë e tete mijë e pesëqind e shtatëdhjetë e katër, presje nentëdhjetë e tete) lekë pa TVSH.

OE/BOE me nënkontraktor

PO ☐ JO ☒

Nëse po, të jepen dhënat _____

Në dokumentacionin e paraqitur nga ky operator, KVO ka evidentuar mangësitë si me poshte:

1- Pas verifikimit teknik të mostrave të dorëzuara, u konstatua se mostrat për artikujt e mëposhtëm:

Premistopa Vaji me Nr.pjese 923109.0128

Depozite uji me Nr.pjese 920965.0009;

Zinxhir mbajtës kabllosh plastik me Nr.pjese 2M05-00004;

Kushinete me Nr.pjese 81234 M;

nuk plotësojnë specifikimet teknike të kërkuara nga Autoriteti Kontraktor dhe nuk kanë përputhshmëri me pjesët objekt prokurimi. Referuar kërkesës së përcaktuar në DST, verifikimi i mostrave evidentoi se ato nuk janë në përputhje me specifikimet teknike të kërkuara nga Autoriteti Kontraktor. Në përputhje me DST, dorëzimi i mostrave që nuk plotësojnë specifikimet teknike përbën kusht skualifikimi.

2- Nuk plotësohet kërkesa e Dokumenteve Standarde të Tenderit 2.3.3, sipas së cilës fragmentet e katalogut duhet të tregojnë lehtësisht dhe qartë se janë pjesë e katalogut, si dhe cilit katalog dhe cilit prodhues i përket. Nga verifikimi i dokumentacionit të paraqitur konstatohet se fragmentet e katalogut nuk mundësojnë identifikimin e katalogut dhe të prodhuesit, pasi të dhënat identifikuese në krye të faqeve janë fshirë, duke e bërë të pamundur verifikimin e origjinës dhe autenticitetit të dokumentacionit teknik.

3- Nuk plotësohet kërkesa 2.3.2 e Dokumentave të tenderit pasi të dhënat e deklaruara në ofertën teknike nuk korrespondojnë me të dhënat për artikujt në katalogët/skemat teknike të dorëzuara. Moskorrespondimi i këtyre të dhënave do të sjellë pavlefshmëri të ofertës.

Pas shqyrtimit të dokumentacionit teknik të paraqitur nga operatori ekonomik, u konstatua se për artikujt e mëposhtëm nuk plotësohen specifikimet teknike të kërkuara në Dokumentet e Tenderit, si vijon:

4) Operatori ekonomik ka ofertuar Akopjatorin e pompave modelin AM480, nuk ka ofertuar variantin e kërkuar nga Autoriteti Kontraktor. Variantet e modelit AM480 ndryshojnë ndërmjet tyre për sa i përket konfigurimit të strehimit (SAE), tipit dhe profilin të boshtit hyrës (spline/keyed shaft), numrit dhe konfigurimit të daljeve/hyrjeve, tipit të flanaxhës së montimit, si dhe karakteristikave funksionale shitesë (si boshti kalues dhe pompa e qarkullimit të vajit). Për rrjedhojë, ofertimi vetëm i modelit AM480 nuk provon përputhshmërinë me variantin dhe specifikimet teknike të kërkuara nga Autoriteti Kontraktor.

8) Nuk plotësohen specifikimet teknike për motorin elektrik, pasi modeli i ofertuar DRN132S4 nuk përmban të gjitha kërkesat e përcaktuara nga Autoriteti Kontraktor. Nga të dhënat teknike të paraqitura nuk rezulton që motori të jetë i pajisur me mbrojtje termike, enkoder dhe frenë, siç është kërkuar në specifikimet teknike. Për rrjedhojë, motori i ofertuar nuk është në përputhje të plotë me kërkesat teknike të përcaktuara.

13) Nuk plotësohen specifikimet teknike për sensorin e nivelit të karburantit, pasi është ofertuar modeli SL2TIA, por në ofertën teknike dhe në dokumentacionin teknik të paraqitur nuk përcaktohet gjatësia e sondës dhe as gjatësia e matjes së nivelit. Në katalog përcaktohet vetëm gjatësia maksimale e sondës, duke mos u bërë e qartë konfigurimi konkret dhe modeli i saktë që do të ofrohet.

28) Nuk plotësohen specifikimet teknike për turbokompresorin, pasi nga verifikimi i ofertimit dhe dokumentacionit teknik të paraqitur rezulton se turbokompresori i ofruar nuk përputhet me numrin e pjesës dhe specifikimet teknike të kërkuara nga Autoriteti Kontraktor. Referuar katalogut të ngarkuar në SPE si pjesë e specifikimeve teknike, produkti i ofertuar nuk korrespondon me artikullin e kërkuar.

33) Nuk plotësohen specifikimet teknike për zinxhirin metalik, pasi produkti i ofertuar RS12B-LM-1, sipas katalogut teknik të paraqitur, përcakton vetëm karakteristikat standarde të zinxhirit (dimensionet dhe parametrat mekanikë), por nuk përcakton gjatësinë konkrete të zinxhirit dhe konfigurimin e tij për montim. Për rrjedhojë, nuk evidentohet që artikulli i ofertuar përputhet me kërkesën për zinxhir me gjatësi të përcaktuar dhe të gatshëm për aplikimin e kërkuar nga Autoriteti Kontraktor.

37) Nuk plotësohen specifikimet teknike për zinxhirin mbajtës të kablove për lëvizje, pasi operatori ekonomik ka ofertuar kodin e pjesës së kërkuar, por modeli i paraqitur nuk identifikohet dhe nuk ka korrespondencë me dokumentacionin teknik të ngarkuar për këtë artikull. Nga krahasimi i modelit të ofertuar me të dhënat e katalogut teknik të paraqitur, rezulton se modeli i ofertuar nuk gjendet në këtë dokumentacion dhe nuk mund të lidhet me artikullin e kërkuar, duke mos u vërtetuar përputhshmëria e tij me specifikimet teknike të përcaktuara nga Autoriteti Kontraktor.

39) Kodi i deklaruar në ofertën teknike për sensorin e presionit nuk korrespondon me konfigurimin e përcaktuar në katalogun teknik të prodhuesit. Kodi i ofertuar 064G1065 nuk përputhet me mënyrën e identifikimit dhe konfigurimit të paraqitur në katalogun teknik për këtë lloj sensori, ndërkohë që dokumentacioni i paraqitur nuk përcakton qartë modelin e saktë dhe karakteristikat teknike përkatëse të produktit të ofertuar. Për rrjedhojë, nuk mund të verifikohet korrespondenca ndërmjet kodit të deklaruar në ofertë dhe artikullit të kërkuar nga Autoriteti Kontraktor.

43) Nuk plotësohen specifikimet teknike për valvulën e drejtimit Orbitrol, pasi produkti i ofertuar nuk përputhet me konfigurimin teknik të kërkuar nga Autoriteti Kontraktor. Nga krahasimi i karakteristikave teknike rezulton se valvula e ofertuar ka zhvendosje volumetrike dhe parametra funksionale të ndryshëm nga kërkesa e Autoritetit Kontraktor, duke mos garantuar të njëjtën sjellje dhe përputhshmëri me sistemin hidraulik të drejtimit. Gjithashtu, ndryshimet në përmasat konstruktive nuk lejojnë zëvendësim direkt me komponentin e kërkuar.

54) Nuk plotësohen specifikimet teknike për akumulatorin, pasi është ofertuar vetëm modeli bazë SB330, pa u përcaktuar kodin e plotë të produktit. Për rrjedhojë, nuk përcaktohen volumi nominal i akumulatorit, konfigurimi i lidhjeve hidraulike, lloji i valvulës dhe mënyra e shkarkimit (Manual Discharge ose Solenoid Operated and Manual Discharge), elementë teknikë të domosdoshëm për identifikimin e saktë të produktit dhe verifikimin e përputhshmërisë së tij me kërkesat e Autoritetit Kontraktor. Për këtë arsye, nuk mund të vërtetohet se produkti i ofertuar përputhet me artikullin dhe specifikimet teknike të kërkuara nga Autoriteti Kontraktor.

59) Nuk plotësohen specifikimet teknike për sensorin e spreaderit, pasi është ofertuar një sensor kapacitiv, ndërkohë që është kërkuar sensor induktiv. Gjithashtu, sensori i ofertuar ka trup prej materiali PBT (plastik), ndërsa kërkohet sensor me trup metalik, i cili siguron mbrojtje më të lartë mekanike ndaj goditjeve, rezistencë më të madhe në kushte pune të rënda dhe jetëgjatësi më të lartë. Për rrjedhojë, produkti i ofertuar nuk përputhet me specifikimet teknike të përcaktuara nga Autoriteti Kontraktor.

62) Nuk plotësohen specifikimet teknike për sensorin e temperaturës së transisionit, pasi karakteristikat teknike të sensorit të ofertuar tregojnë se ai aktivizohet në temperaturën 37.8°C, ndërkohë që sensori i kërkuar aktivizohet në temperaturën 121°C. Për rrjedhojë, sensori i ofertuar do të gjeneronte alarm të temperaturës në një vlerë shumë më të ulët se ajo e kërkuar, duke mos garantuar funksionimin korrekt të sistemit të monitorimit të temperaturës së transisionit. Gjithashtu, sensori i ofertuar është i pajisur me lidhje elektrike të tipit Wire Leads 6", ndërsa është kërkuar lidhje 1/4" Spade Connection, çka përbën mospërputhje me specifikimet teknike të kërkuara nga Autoriteti Kontraktor.

75) Nuk plotësohen specifikimet teknike për valvulën ndërruese elektromagnetike, pasi valvula e ofertuar është e pajisur me konektor elektrik të tipit ISO 4400 (DIN 43650), ndërsa është kërkuar konektor i tipit Deutsch (DC Only). Për rrjedhojë, produkti i ofertuar nuk përputhet me kërkesat teknike të Autoritetit Kontraktor, pasi konfigurimi i lidhjes elektrike është i ndryshëm dhe nuk garanton përputhshmërinë me instalimin ekzistues.

77) Nuk plotësohen specifikimet teknike për valvulën ndërruese elektromagnetike, pasi modeli i spool-it të valvulës së ofertuar nuk përputhet me atë të kërkuar nga Autoriteti Kontraktor. Ky ndryshim sjell konfigurim të ndryshëm funksional të valvulës, duke shkaktuar mosfunksionim të saktë të qarkut hidraulik dhe mospërputhje me sistemin ekzistues të pajisjes.

79) Nuk plotësohen specifikimet teknike për valvulën ndërruese elektromagnetike, pasi nga verifikimi i dokumentacionit teknik rezulton se konfigurimi i valvulës së ofertuar nuk përputhet me kërkesat e përcaktuara nga Autoriteti Kontraktor. Mospërputhjet lidhen me konfigurimin e housing/cavity, materialin e trupit të valvulës dhe tipin e konektorit elektrik, ku është ofertuar ISO 4400 DIN 43650 në vend të Deutsch (DC Only) të kërkuar. Për rrjedhojë, produkti i ofertuar nuk garanton përputhshmëri me sistemin ekzistues dhe nuk plotëson specifikimet teknike të kërkuara.

80) Nuk plotësohen specifikimet teknike për valvulën ndërruese elektromagnetike, pasi në ofertën teknike dhe në dokumentacionin teknik të paraqitur nuk përcaktohen karakteristikat kryesore të produktit të ofertuar, përfshirë tipin e seals, tensionin e punës (DC power supply) dhe tipin e konektorit elektrik. Mungesa e këtyre të dhënave nuk mundëson verifikimin e përputhshmërisë së produktit të ofertuar me kërkesat teknike të Autoritetit Kontraktor dhe me pajisjet ekzistuese.

81) Nga verifikimi i dokumentacionit teknik rezulton se kodi i ofertuar SBV11-8-C përfaqëson vetëm identifikimin bazë të valvulës dhe nuk përcakton konfigurimin e plotë të produktit. Sipas skemës së kodifikimit të prodhuesit, identifikimi i plotë i valvulës kërkon përcaktimin e elementëve shtesë të konfigurimit, të cilët lidhen me karakteristikat konstruktive dhe funksionale të saj, si tipi i guarnicionit, materiali i housing, konfigurimi i portave, tipi i konektorit elektrik, tensioni dhe konfigurimi i bobinës. Për rrjedhojë, kodi i ofertuar SBV11-8-C nuk plotëson specifikimet teknike të kërkuara nga Autoriteti Kontraktor, pasi referuar skemës së kodifikimit të prodhuesit nuk identifikon një konfigurim të plotë dhe të përcaktuar të valvulës, duke mos mundësuar verifikimin e përputhshmërisë së produktit të ofertuar me kërkesat teknike.

83) Nuk plotësohen specifikimet teknike për setin e hidromotorit tip 2, pasi kodi i deklaruar në ofertën teknike TVH/19726501 nuk korrespondon me dokumentacionin teknik/katalogun e paraqitur për këtë artikull. Kodi i ofertuar nuk identifikohet në katalogun e ngarkuar dhe nuk ka përputhshmëri me të dhënat e paraqitura në dokumentacionin teknik të dorëzuar.

Referuar kërkesës së Dokumenteve të Tenderit, sipas së cilës të dhënat e deklaruara në ofertën teknike duhet të korrespondojnë me të dhënat për artikujt në katalogët/skedat teknike të dorëzuara, kjo mospërputhje nuk lejon verifikimin e produktit të ofertuar dhe përmbushjen e kërkesës së përcaktuar nga Autoriteti Kontraktor.

86) Nuk plotësohen specifikimet teknike për motorin elektrik te paralelit, pasi është ofertuar kodi DRN132S4, i cili përfaqëson vetëm konfigurimin bazë të motorit dhe nuk përcakton elementët shtesë të kërkuar të konfigurimit. Në ofertimin e paraqitur nuk evidentohet mbrojtja termike e motorit, frena elektromagnetike dhe opsioni për lirimin manual të frenës, të cilat janë elementë të nevojshëm për funksionimin dhe përshtatshmërinë e motorit me pajisjen përkatëse. Për rrjedhojë, kodi i ofertuar nuk identifikon një konfigurim të plotë të motorit dhe nuk plotëson kërkesat teknike të Autoritetit Kontraktor.

87) Nuk plotësohen specifikimet teknike për motorin elektrik me frenë, pasi në ofertën teknike është deklaruar kodi BR1259700, i cili nuk ka korrespondencë me katalogun/dokumentacionin teknik të ngarkuar në SPE. Kodi i ofertuar nuk identifikohet në dokumentacionin teknik të paraqitur dhe, për rrjedhojë, nuk mund të verifikohet përputhshmëria e tij me karakteristikat dhe konfigurimin e kërkuar për motorin elektrik me frenë 3 kW, 230 V.

Referuar kërkesës së Dokumenteve të Tenderit, sipas së cilës të dhënat e deklaruara në ofertën teknike duhet të korrespondojnë me të dhënat për artikujt në katalogët/skedat teknike të dorëzuara, kjo mospërputhje nuk lejon verifikimin e produktit të ofertuar dhe përmbushjen e kërkesës së përcaktuar nga Autoriteti Kontraktor.

88) Nuk plotësohen specifikimet teknike për motorin elektrik, pasi në ofertën teknike është deklaruar kodi DRN100LM4, por nuk është paraqitur katalogu përkatës ose dokumentacioni teknik që të mundësojë identifikimin dhe verifikimin e karakteristikave të motorit të ofertuar. Për rrjedhojë, nuk mund të vërtetohet korrespondenca e produktit të ofertuar me kërkesat teknike të përcaktuara nga Autoriteti Kontraktor për motorin elektrik 2.2 kW, 380/415/440/480 V.

89) Nuk plotësohen specifikimet teknike për setin e assembluar Twistlock Majtas/Djathtas, pasi në ofertën teknike është deklaruar kodi 1000846-01000845, i cili nuk identifikohet në dokumentacionin teknik/katalogun e ngarkuar në SPE. Nga verifikimi i dokumentacionit teknik rezulton se për setet Twistlock Majtas dhe Djathtas janë përcaktuar kode të tjera identifikuese, përkatësisht 01000847, 01000077, 01000074, 01000078 për setin Majtas dhe 01000847, 01000077, 01000079, 01000078 për setin Djathtas. Për rrjedhojë, kodi i ofertuar nuk ka korrespondencë me dokumentacionin teknik të paraqitur dhe nuk mundëson verifikimin e përputhshmërisë së produktit të ofertuar me kërkesën e Autoritetit Kontraktor. Referuar kërkesës së Dokumenteve të Tenderit, sipas së cilës të dhënat e deklaruara në ofertën teknike duhet të korrespondojnë me të dhënat për artikujt në katalogët/skedat teknike të dorëzuara, kjo mospërputhje nuk lejon verifikimin e produktit të ofertuar dhe përmbushjen e kërkesës së përcaktuar nga Autoriteti Kontraktor.

102) Nuk plotësohen specifikimet teknike për setin e guarnicioneve të cilindrit hidraulik, pasi seti i ofertuar me kod S.43106 nuk përputhet me konfigurimin e kërkuar të setit 2H02-00041. Nga verifikimi i dokumentacionit teknik rezulton se nuk përcaktohen dhe nuk përputhen elementët përbërës të setit, sasitë e tyre, konfigurimi i guarnicioneve dhe dimensionet përkatëse të permistopave të cilindrit hidraulik. Për rrjedhojë, seti i ofertuar nuk garanton përshtatshmërinë dhe përputhshmërinë me cilindrin hidraulik.

për rrjedhojë, **KVO vendosi të skualifikojë këtë ofertë.**

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë **AMEL INVEST” NIPT L32005501M.** NIPT L32005501M me adresë: Diber, Bulqize, Fshati vajkal Nr 1 Nr. pasurie 2310, Zone Kadastrale 3694, volumi 10, faqe 116, se oferta e paraqitur me vlerë totale prej **vlerën 70.490.150(Shtatedhjetë milion e katerqind e nentedhjetë mije e njeqind e pesedhjetë) lekë pa TVSH.** lekë pa tvsh është identifikuar si ofertues i sukseshëm.

Me publikimin e këtij njoftimi, fillojnë afatet e ankimit sipas përcaktimeve në nenin 110 të Ligjit Nr. 162/2020, datë 23.12.2020 “Për Prokurimin Publik”, të ndryshuar.

DREJTOR I PËRGJITHSHËM EKZEKUTIV

Liburn Aliu

Konceptoi: E.Ramaliu
Pranoi: O.Dalipi
Miratoi: A.Marku