



BASHKIA HAS

RAPORTI TEKNIK

Objekti: “RIKONSTRUKSION I SHKOLLËS 9-VJEÇARE “SEJDI DIDA, QYTETI KRUMË, HAS”

PROJEKT - ZBATIMI

JANAR - 2025



PËRMBAJTJA E RAPORTIT TEKNIK:

Hyrje:

Kruma është një qytet që përfshin një sipërfaqe të mesme dhe shtrihet përgjatë disa komunave të Shqipërisë, duke përfshirë terrene të ndryshme. Zona ka një sipërfaqe të larmishme dhe është e ndarë në një grumbull krahinash të cilat janë të lidhura me njëra-tjetrën përmes grykave dhe luginave.

Relievi i Krumes është i shumëllojshëm, me zona kodrinore dhe male që mbulojnë pjesën më të madhe të këtij rajoni. Ka lartësi të ndryshme, dhe disa zona janë të thyer nga lumenj dhe grykat që krijojnë lëndina dhe hapësira të përshtatshme për bujqësinë.

Hidrografia e Krumës është e pasur, pasi zona kalon pranë lumenjve dhe përrenjve që sigurojnë ujë të freskët për zonën. Lumenjtë kryesorë që kalojnë në këtë rajon janë të lidhur ngushtë me formimin e ekosistemeve dhe mundësinë për zhvillimin e bujqësisë dhe të aktiviteteve të tjera.

Kruma ka një klimë mesdhetare, ku dimrat janë të butë dhe verërat e ngrohta. Pjesa perëndimore ka klima të ndryshme, ku terreni malor ndikon në variacione të temperaturave dhe reshjeve. Klimat e ngrohta janë të përshtatshme për zhvillimin e bujqësisë.


Numri i popullsi konsiderohet si një numer mesatar, ku janë të shpërndarë në disa fshatra dhe qytete të vogla. Rritja e popullsisë ka ndodhur kryesisht për shkak të migracioneve dhe migrimit nga zonat e tjera.

Ekonomia e Krumës është e orientuar kryesisht nga bujqësia, duke përfshirë kultivimin e kulturave të ndryshme, si drithërat, perimet dhe frutat. Përveç bujqësisë, aktivitetet e tjera ekonomike përfshijnë blegtorinë dhe ndihmën e ekonomisë nga turizmi, sidomos për ato zona që janë të pasura me bukuri natyrore.

Megjithatë ne na është kërkuar nga Bashkia Has të bëhet rikonstruktimi i objektit “Rikonstruksioni i shkollës 9-vjeçare “Sejdi Dida” qyteti Krumë, Has”. Me realizimin e këtij projekti, ne synojmë që shkolla të jetë në nivele të tilla në mënyrë që t’i ofroje nxënësve kushte të standarteve europiane.

Vendodhja :

Objekti “Rikonstruksioni i shkollës 9-vjeçare “Sejdi Dida” qyteti Krumë, Has”, ndodhet në Krumë në rrugën “Lidhja Prizrenit ” , përballë “Përmendorja e Pjetër Bogdanit”.Shkolla kufizohet nga njëra anë me kopshtin “1 Qershori” dhe nga ana tjetër me shkollën e mesme “Skënderbeu”.




Gjendja Aktuale e Objektit:

Objekti që po trajtojmë në këtë raport teknik është “Rikonstruksioni i shkollës 9-vjecare “Sejdi Dida”, qyteti Krumë, Has”, e cila ka shumë vite që është ndërtuar dhe duke filluar nga viti i ndërtimit dhe deri më sot është rikonstruktuar shumë pak, kështu që gjendja aktuale e këtij objekti kërkon rikonstruktim të menjëhershëm.


Godina është e ndarë në katër kate. Cdo ambient në secilin kat ka nevojë për ndërhyrje të cila do të fillojnë që nga rregullimet për fasadën e brendshme, nevoja për rehabilitimin e elementëve si tavani, pllaka, dyer, dritare e jo vetëm.

Me përfundimin e të gjithë zërave të punimeve që kemi menduar, synojmë që të realizojmë një shkollë sa më funksionale dhe cilësore për nxënësit.


Foto nga Gjendja Aktuale:



OBJEKTI: “RIKONSTRUKSION I SHKOLLËS 9-VJEÇARE “SEJDI DIDA”, QYTETI KRUMË, HAS”



OBJEKTI: “RIKONSTRUKSION I SHKOLLËS 9-VJEÇARE “SEJDI DIDA”, QYTETI KRUMË, HAS”



OBJEKTI: “RIKONSTRUKSION I SHKOLLËS 9-VJEÇARE “SEJDI DIDA”, QYTETI KRUMË, HAS”



OBJEKTI: “RIKONSTRUKSION I SHKOLLËS 9-VJEÇARE “SEJDI DIDA”, QYTETI KRUMË, HAS”



ZGJIDHJA E PROJEKTIT:

Punimet për rikonstruktimin e objektit :

Projekti për rikonstruktimin e shkollës 9-vjeçare “Sejdi Dida” është hartuar në bazë të kërkesës së Bashkisë së Hasit. Për zgjidhjen e këtij projekti sugjerohet rikonstruktiv i domosdoshëm dhe i menjëhershëm i objektit që po trajtohet, rikonstruktiv ky i cili duhet të sjell përmirësimin e kushteve për t’u hyrë në ndihmë nxenesve.

Është menduar që godines ti ofrohet një lloj zgjidhje dhe do të kryen keto punime:

- Punime për prishje dhe pastrime;
- Punime hidroizolimi dhe shtresa;
- Punime për vendosje të dritare;
- Punime për kanalizimet të brendshme si dhe të jashtme;
- Punime elektrike;
- Punime për instalimin e sistemit të mbrojtjes kundër zjarrit;
- Punime për instalim të sinjalizimit akustik;
- Punime për instalim të sistemit të atparlanteve;
- Punime për instalimin e telefonisë dhe internetit;
- Punime për kabina transformatorike;
- Punime për instalime elektrike në kladaje;
- Punime për instalime për rrufeprites.

Pra, i gjithë objekti do të rikonstruktohet prej fillimit dhe secila prej punimeve të mësipërme janë shënuar në mënyrë më të detajuar në preventiv.

Sic e kemi shënuar mësipër një ndër punimet që do të kryejmë janë dhe shërbimet elektrike të cilat përfshijnë furnizimin me energji elektrike, shpërndarjen e energjisë, mbrojtjen nga shqarimet atmosferike dhe tokëzimin mbrojtës, ndricimi, sistemin e fuqisë sistemet e sigurisë dhe teknologjinë e informacionit dhe komunikimit.

Ngarkesa elektrike e kërkuar për ndërtesën është llogaritur bazuar në kriteret e projektimit për ndricimin, vendet e punës, ngarkesat e Paisjeve Audio të dhëna nga konsulenti përkatës, paisjeve meknaike dhe shërbimet e përgjithshme sipas tabelës së Analizës së ngarkesës .


Të gjitha sistemet elektrike dhe pajisjet duhet të projektohen, prodhohen, instalohen, testohen dhe të porositen në përputhje me versionet e fundit të Standarteve Shqiptare, Evropiane dhe Ndërkombëtare, Legjislacioni dhe Direktivat e zbatueshme për këtë projekt.

Punimet elektrike janë bazuar në:


1. - Kërkesat e investitorit sipas detyrës së projektimit.
2. - Projektin arkitektonik dhe mobilimin e të dhëna nga arkitektura.
3. - Në të dhëna plotësues të mbledhura gjatë inspektimit në terren.
4. - Në kushtet teknike të projektimit, standartet e Republikës së Shqipërisë (KTP, STASH, ENSSH), Ligjet, VKM-të dhe rregulloret në fuqi si dhe kërkesat e OSHEE.
- 5.- Standarte, kode dhe rekomandime të organizatave ndërkombëtare si IEC, EEC, CEN/CENELEC, etj. si dhe standarte e kode disa të vendeve të BE-se si CEI dhe VDE.

OBJEKTI: “RIKONSTRUKSION I SHKOLLËS 9-VJEÇARE “SEJDI DIDA”, QYTETI KRUMË, HAS”

*PLANI I KATIT PARË
INSTALIMI I NDRIÇIMIT, PRIZAVE DHE FUQISË*




*PLANI I KATIT DYTË
INSTALIMI I NDRIÇIMIT, PRIZAVE DHE FUQISË*




OBJEKTI: “RIKONSTRUKSION I SHKOLLËS 9-VJEÇARE “SEJDI DIDA”, QYTETI KRUMË, HAS”

**PLANI I KATIT PËRDHE
INSTALIMI I RRYMAVE TË DOBËTA**




**PLANI I KATIT PARË
INSTALIMI I RRYMAVE TË DOBËTA**




*PLANI I KATIT DYTË
INSTALIMI I RRYMAVE TË DOBËTA*



**PLANI I SHKOLLËS
TOKËZIMET DHE SHKARKIMET MBROJTËSE**



HOLLËSI TË FIKSIMIT TË RRUFEPRITËSIT



OBJEKTI: “RIKONSTRUKSION I SHKOLLËS 9-VJEÇARE “SEJDI DIDA”, QYTETI KRUMË, HAS”

Sistemi i ngrohjes është një nga ata elementë të cilët futen tek komoditeti dhe kushtet që shkolla do t’iu ofrojë nxenesve dhe të gjithë stafit të punonjesve. Sistemi duhet të jetë i përshtatur për natyrën e hapësirës si dhe për funksionet që do të kryej. Kështu që është menduar të përdoret ngrohja me kaldaje.

Pra, për instalimet e ngrohjes dhe specifikimet për sistemin e ngrohjes:

-Tubacionet kryesore të ngrohjes do të jenë prej materiali celik i zi pa tegel për sisteme ngrohje dhe të termoizoluar me termofleks.

-Tubacionet kryesore horizontale të ngrohjes do të kalojnë në kanale betoni të mbyllur në katin përder. Kanalet do të jenë me kapak betoni të armuar nën dyshe me.


-Tubacionet kryesore vertikale, nga tubacionet kryesore horizontale deri tek kolektoret shpërndares, do të kalojnë në mure të maskuar.

-Tubacionet shpërndares, nga kolektoret deri në aparatet ngrohëse, do të jenë prej bakri të termoizoluar me termofleks dhe lidhja me aparatet ngrohës, do të jenë prej bakri të termoizoluar me termofleks dhe lidhja me aparatet ngrohëse, do të jenë me material celiku.

Gjatë zbatimit të punimeve duhet patur kujdes për mos demtimin e tubacioneve.


Perpara venies në punë sistemi i ngrohjes duhet të provohet sipas kushteve në fuqi.

PLANI I KATIT PËRDHE INSTALIMET E NGROHJES




OBJEKTI: “RIKONSTRUKSION I SHKOLLËS 9-VJEÇARE “SEJDI DIDA”, QYTETI KRUMË, HAS”


**PLANI I KATIT PARË
INSTALIMET E NGROHJES**




**PLANI I KATIT DYTË
INSTALIMET E NGROHJES**




OBJEKTI: “RIKONSTRUKSION I SHKOLLËS 9-VJEÇARE “SEJDI DIDA”, QYTETI KRUMË, HAS”
PLANI I KATIT TË TRETË
INSTALIMET E NGROHJES




SKEMA E NGROHJES



OBJEKTI: “RIKONSTRUKSION I SHKOLLËS 9-VJEÇARE “SEJDI DIDA”, QYTETI KRUMË, HAS”
PLANIMETRIA E DHOMËS SË KALDAJËS



PLANIMETRIA E TARRACËS SË KALDAJËS



FASADAT

Në fasadat e mëposhtme paraqiten vizualisht materialet e përdorura të objektit.

FASADA, ANA JUG-PERËNDIMORE



FASADA, ANA VERI-LINDJE




OBJEKTI: “RIKONSTRUKSION I SHKOLLËS 9-VJEÇARE “SEJDI DIDA”, QYTETI KRUMË, HAS”

FASADA, ANA VERI-PERËNDIM




FASADA, ANA JUG-LINDJE




PRERJET

PRERJA 1-1



PRERJA 2-2



PËRGATITI:

“2 ED” sh.p.k

Drejtues Teknik:

Ing. MARK PEMAJ